

Stykliste			
Pos.	Antal	Varenr.	Beskrivelse
1	1		Vandret overrør påsv. Ujernsbes. og kile, kobørste
2	1		Center aksel påsvej. lapper og bundskive, kobørste
3	1		Lodret rør påsvejst Ø12mm ring, kobørste
4	2		Topbefæstning for 2" overrør, kobørste
5	2		RF glideskive til pendulerende kobørste 1½"
6	2		Sjærkel 3/8" 10mm
7	2		U-bøjle 2½" M10x120 varm.galv
8	2		Krydsbeslag halvpart 2"
9	1		Sætskrue M10x30 va.galv.
10	1		Bolt M10x60 va.galv.
11	8		Møtrik M10 va.galv.
12	2		Bolt M10x45 va.galv.




Montagevejledning

Tegning: 1368-8600
Hovedgruppe: 1368

Salgsnr.: 151010076
Udgave: 1
Rev. dato:

151010076 Beslagspakke til ophængt kobørste
u.motor m.oph. t.2½" stolpe, uden LCH rød børste



Skan koden for
monteringsvideo





Anbefalet monteringshøjde over gulv:
Overkant af selve børsten bør være ca.
som de største køers skulderhøjde +10cm.

Fx. H=150cm over gulvet til
køer på 600kg.

